

咨询处理 - 硬件咨询 #1594

已有套筒和直杆匹配问题

2026-03-31 11:11 - 单文惠

状态:	已完成	开始日期:	2026-03-31
优先级:	A级	计划完成日期:	
指派给:	王子晗	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:			
完结状态:			
描述			
库房内的1英寸LO-OCR-1支杆和8英寸LO-OCR-8支杆不能与公司现有的套筒适配			

历史记录

#1 - 2026-03-31 11:26 - 薛立京

- 状态从 新建 变更为 分析中

#2 - 2026-03-31 11:29 - 薛立京

- 状态从 分析中 变更为 评估中

- 指派给从 薛立京 变更为 王子晗

初步测量发现，放不进去的杆子，两头公差 inconsistent，且放不进去的那端圆柱度公差大。需将杆子全部重新审核。

#3 - 2026-03-31 13:59 - 王子晗

- 状态从 评估中 变更为 已反馈

- % 完成从 0 变更为 50

已将一英寸和八英寸支杆全部检查，大部分存在问题

#4 - 2026-03-31 14:35 - 王子晗

- % 完成从 50 变更为 100

#5 - 2026-03-31 14:36 - 王子晗

- 文件 支杆检查.xlsx 已添加

#6 - 2026-04-02 17:31 - 王子晗

- 文件 支杆检查汇总.xlsx 已添加

#7 - 2026-04-13 17:08 - 薛立京

- 状态从 已反馈 变更为 已完成

文件

支杆检查.xlsx	9.81 KB	2026-03-31	王子晗
支杆检查汇总.xlsx	9.98 KB	2026-04-02	王子晗